

# リコール製品を探しています。

## 発煙のおそれがある電子黒板 / ボードファックス製品 (1997年～2001年製)



平素よりPLUS製品をご愛顧いただき、誠に有難うございます。

弊社が、平成9年3月～平成13年1月までに製造・販売させていただきました一部の電子黒板の電源基板に不具合があり、稀に発煙・発火に至る可能性があることが判明し、平成15年10月31日付の新聞紙上およびウェブサイト等によりお知らせ申し上げて参りました。

しかしながら、現在に至っても全てのお客様に対して点検が完了し切れていない状況にあり、再度お客様に対象製品の情報をご確認いただき、点検のお済みでない対象製品がございましたら、直ちにご利用を中止いただき、フリーダイヤルまでご連絡いただきますようお願いしております。

お客様には、ご迷惑をお掛けしております事を深くお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

### ■ 対象製品

製造期間 : 平成9年3月～平成13年1月  
対象モデル : KISS-10/10W/10WPP/10WCP/  
10R/10M/10PP/10CP/50S/  
50N/10PC

シリアルナンバー : JP □ 030001 ~ 999999  
JQ □ 000001 ~ 999999  
JR □ 000001 ~ 999999  
JS □ 000001 ~ 999999  
JT □ 000001 ~ 020000  
※ □ : アルファベットが入ります



■ 該当製品の MODEL NAME  
KISS-10/10W/10WPP/10WCP/10R/  
10M/10PP/10CP/10PC/50S/50N  
(以上11機種)


**PLUS BOARDFAX**  
MODEL NAME KISS-10  
MODEL NO. BF-040ST  
SERIAL NO. JUA060540  
100V 50/60Hz 120W  
MADE IN JAPAN  
..... プラス株式会社

■ 該当製品の SERIAL No.  
JP □ 030001 ~ 999999  
JQ □ 000001 ~ 999999  
JR □ 000001 ~ 999999  
JS □ 000001 ~ 999999  
JT □ 000001 ~ 020000  
※ □ : アルファベット

### ■ 点検済み製品の見分け方

既に点検・修理がお済の製品には、「R管理票」ラベルが右図の位置に貼付されています。

操作パネル部の左下側に貼付されています。



### ■ 点検受付連絡先

本件に関するお問い合わせも  
お気軽にご連絡ください。

受付時間 9:00～12:00、13:00～17:30  
※土日祭日・年末年始・弊社指定休日は除く。

プラス株式会社 ビジョンカスタマーセンター



**0120-944-086**

※携帯・PHSからもご利用になれます。

<http://www.plus-vision.com/jp/>

プラス株式会社