

## <デジタルペンとパソコンの接続設定簡易マニュアル>

デジタルペンをご使用になるには、デジタルペンがパソコンと無線通信（Bluetooth/ブルートゥース）するための接続設定（ペアリング）が必要になります。本マニュアルではこの接続設定の手順をご説明いたします。

### ■まずは接続設定の準備をします。

#### 1、パソコンのBluetooth機能の準備をします。

Bluetooth内蔵パソコンをご使用の場合：

Bluetooth機能をご使用機種ごとの操作手順にしたがいオンにします。

\*機種によってはパソコン本体の外側に切り替えスイッチがあります。

\*操作手順がご不明な場合は、ご使用のパソコンメーカーにお問い合わせください。

Bluetooth USBアダプタをご使用の場合：

アダプタをパソコンのUSBポートに差し込みます。

\*本書ではアダプタに付属されているソフトウェアをインストールしない

場合での設定手順になります。

#### 2、デジタルペンのキャップを外した状態にします（キャップを外すとデジタルペンの電源が入ります）。

\*接続設定には、UPIC付属CD-ROMからソフトウェアがご使用のパソコンにインストールされている必要があります。

\*接続設定は、初回時のみ必要となりそれ以降は自動的に接続されます。

### ■次にパソコンでの設定手順に進みます。

#### <設定画面の確認>

画面右下の[タスクトレイ]にある[Bluetoothマネージャー]のアイコンをダブルクリックし、設定画面の確認を行います。\*設定画面により手順が異なります。



下記の画面が表示された場合、このページの「マイクロソフトスタックでの設定」に進んでください。



マイクロソフトスタックの場合

下記の画面が表示された場合、このマニュアル裏面にある「東芝スタックでの設定」に進んでください。




東芝スタックの場合

[タスクトレイ]に[Bluetoothマネージャー]が表示されない場合、[スタート] から[コントロールパネル]をクリック、[プリンタとその他のハードウェア]をダブルクリックします。




下記の画面が表示されたら[Bluetoothデバイス]をクリックします。クリック後、<設定画面の確認>の最初にある2種類の画面どちらかが表示されるので、表示された各画面の手順にしたがい設定してください。




### マイクロソフトスタックでの設定

#### 1 [Bluetoothデバイス]が開き、[追加]をクリックします。




#### 2 「セットアップを完了し、デバイスは発見可能になりました」のチェックボックスにチェックを入れてから（クリックする）、[次へ (N)]をクリックします。




### UPIC簡単セッティング・起動方法は裏面へ

#### 3 下記の画面が立ちあがったら、「ADP-301B」をクリックし（色が変わる）、[次へ (N)]をクリックします。 \*「ADP-301B」が表示されない場合、[再検索]を何度かクリックします。



#### 4 「マニュアルに指定されているパスキーを使用する」をチェックし（クリックする）、右側の空欄に4桁の数字「0000」というパスキーを入力、[次へ (N)]をクリックします。




#### 5 [完了]ボタンをクリックします。



これでデジタルペンとパソコンの接続設定が完了です。外した状態のデジタルペンのキャップを付けて、再び外すと自動的に接続を開始し「位置合わせ画面」が立ち上がります。「位置合わせ」を行えば、デジタルペンをご使用頂けます。

## 東芝スタックでの設定


- 1 [エクスプレスモード]を選択し（クリックする）、[次へ (N)]をクリックします。



- 2 「ADP-301B」を選択し（クリックする）、[次へ (N)]をクリックします。\*「ADP-301B」が表示されない場合、[更新]を何度かクリックしてください。



- 3 下記の画面が表示され、デジタルペンとの接続を開始します。



- 4 下記の画面が立ち上がり、パスキーという4桁の数字「0000」を空欄に入力し、[OK]をクリックします。\*「0000」は「\*\*\*\*」と表示されます。



- 5 「ADP-301B」が表示されたことを確認し、画面右上の[X]をクリックして画面を閉じます。



- 6 これでデジタルペンとパソコンの接続設定が完了です。外した状態のデジタルペンのキャップを付けて、再び外すと自動的に接続を開始し「位置合わせ画面」が立ち上がります。「位置合わせ」を行えばデジタルペンをご使用頂けます。




## <UPIC簡単セッティング・起動方法>

ここではUPICのセッティングから起動方法をご説明いたします。

※デジタルペンを事前にPCに接続設定（ペアリング）させておく必要があります。




- ①黒板にUPICを取り付けます。  
簡単に貼れるマグネットシート方式。



- ②プロジェクタとパソコンをセッティング。



- ③デジタルペンのキャップをはずします。  
④プロジェクタとの「位置合わせ」画面が自動的に起動します。



- ⑤投影画面の丸いマークを4箇所タッチして画面の位置合わせ。

- \*プロジェクタが移動してしまったり、画面を大きくした場合は…  
1) 画面右下にあるタスクトレイのUPICユーティリティのアイコンを右クリック。  
2) メニューの中の「位置合わせ」を選択。  
3) 「位置合わせ画面」が表示されるので、再度ペンをタッチして設定します。



位置合わせが終了したら、画面上をマウスとして操作できます。



- ⑥専用ソフトUPIC『Touch&Draw』を起動。  
・デスクトップのショートカットから  
・「スタート」→「プログラム」→「UPIC」  
→「UPIC Touch&Draw」で起動  
ツールバーが起動します。

投影画面に書き込んだり、効果的な授業やプレゼンが出来ます。